



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Ψαρών & Μ. Μπότσαρη 7

ΤΚ 186 48 - Πειραιάς

Τηλέφωνο: 2131602607-604

Τηλεομοιοτυπία : 2131602606

E-mail : tktiniatrikis.p@patt.gov.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 4003

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Ημερομηνία : 29-06-2015

Ωρα : 10:30 πμ - 12:30 μμ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		
Επωνυμία:	«ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.»	
Διεύθυνση:	Λεωφόρος Κηφισού 28, Άγιος Ιωάννης Ρέντης	
Όνοματεπώνυμο ιδιοκτήτη:	Αφοι Χαριτωνίδη	
Όνοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου:		
Αριθμός αδειας:	Κ903 / 25-01-2010	
Αριθμός έγκρισης εγκατάστασης:	F 21	
Τηλέφωνο: 210- 4812081	Τηλεομοιοτυπία: 210-4812511	E-mail :
A/A	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	Ναι/Όχι
1	Κρέας - πουλερικά	✓
2	Παρασκευάσματα - παραπροϊόντα κρέατος	✓
3	Αλιεύματα	✓
4	Γαλακτοκομικά	✓
5	Προϊόντα με βάση το κρέας	✓
6	Προϊόντα αυγών	-
7	Τροφοεφόδια πλοίων	-
8	Άλλα (διευκρινίστε)	Προϊόντα φυτικής προέλευσης
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ		ΨΥΞΗ <input type="checkbox"/> ΚΑΤΑΨΥΞΗ <input type="checkbox"/>
Δυναμικότητα ψυκτικών θαλάμων: 95,17 Kw		αριθμός θαλάμων: 16 θάλαμοι ψύξης 11 και θάλαμοι κατάψυξης 5
		κυβισμός θαλάμων : 10.000 m ³

ΥΠΟΔΟΜΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	Ναι
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΡΑΜΠΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ	Ναι Οι ράμπες ανακαινίστηκαν και έγιναν όλες υδραυλικές
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΦΥΣΟΥΝΕΣ)	Ναι
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ - ΤΟΙΧΩΝ - ΟΡΟΦΩΝ - ΠΟΡΤΩΝ	Ναι Ορισμένα σημεία χρειάζονται συντήρηση *
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ	Ναι Ο αερισμός είναι φυσικός και υποβοηθείται από ανεμοστήρες .
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	Ναι
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Ναι Τα αποδυτήρια βελτιώθηκαν και είναι πλέον κατάλληλα.
<p>*Οι ψυχόμενοι διάδρομοι και οι θάλαμοι παρουσιάζουν περιορισμένα σημεία φθοράς (πάτωμα, υγειονομικές γωνίες). Η επιφάνεια των τοίχων δεν είναι παντού λεία, ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση ρύπων/επιμολυντών. Ειδικότερα:</p> <p>Στο υπόγειο στο προθάλαμο (ξηρή αποθήκη) που βρίσκονταν οι οροί γάλακτος σε σκόνη και το κακάο, το θερμόμετρο του χώρου ήταν πολύ χαμηλά τοποθετημένο, ενώ το ύψος του υπογείου είναι περίπου 5 μέτρα.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Στον ψυχόμενο διάδρομο σε ορισμένα σημεία της οροφής απαιτείται συντήρηση . - Στον θάλαμο Υ1 η οροφή επισκευάστηκε. - Ο θάλαμος Υ2 είναι σε καλή κατάσταση. - Ο θάλαμος Υ3 δεν είναι σε καλή κατάσταση –είναι μισθωμένος και περιέχει λαχανικά. - Στο θάλαμο Υ4 εκκρεμεί η οροφή. <p>Στο ισόγειο :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Στον ψυχόμενο διάδρομο απαιτείται συντήρηση του δαπέδου και επιδιόρθωση/ αντικατάσταση της ψευδοροφής/οροφής. - Τα μεταλλικά κλουβιά τοποθέτησης των προϊόντων των αποθετών συντηρήθηκαν. - Στο θάλαμο Ι 1 εκκρεμεί το δάπεδο. - Οι πόρτες των θαλάμων Ι2 και Ι4 χρειάζονται συντήρηση (γύρω από την κάσα) .Στον Ι2 έχουν τοποθετηθεί panel μόνο στη μια πλευρά του τοίχου. - Στον θάλαμο Ι3 η οροφή χρειάζεται επισκευή. - Στον θάλαμο Ι4 η οροφή επισκευάστηκε. - Τοποθετήθηκαν επαρκείς σε αριθμό συσκευές απεντόμωσης στο χώρο φορτοεκφορτώσεων. <p>Στον Α΄όροφο :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Στην ξηρά αποθήκη η θερμοκρασία πλέον παρακολουθείται. - Στο διάδρομο – η ξηρά αποθήκη τακτοποιήθηκε και τα ράφια βάρφτηκαν. Τα φυτικής προέλευσης προϊόντα να διαχωρίστηκαν σαφώς από τα ζωικής προέλευσης. - Το άνοιγμα (εκροή νερού) έκλεισε με σήτα. - Στο θάλαμο Α1 η οροφή χρειάζεται επισκευή. - Στο θάλαμο Α 2-3 η οροφή έχει πάγους ,εκκρεμεί ο καθαρισμός και η επισκευή της. - Στο θάλαμο Α 4-5 η οροφή είχε πάγους και ήταν πολύ φορτωμένος. 	

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	√	
ΑΕΡΟΨΥΞΗ		
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΕΡΠΙΑΝΤΙΝΕΣ	√	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ		
Αυτόματη κεντρική μονάδα		
Φορητές μονάδες		Σύστημα καταγραφής με ακίδα
Συνδυασμός	√	
ΤΡΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (φοριαμοί, παλέτες)	Ναι	

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΟΡΘΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ	Όχι αποθήκευση προϊόντων στο πάτωμα	Ναι
	Υπαρξη αεροδιαδρόμων μεταξύ των προϊόντων	Ναι
	Κατάλληλη απόσταση από τοίχους-πατώματα	Ναι
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	Τήρησης των αρχείων θερμοκρασίας	Ναι
	Καταγραφικών ταινιών θερμοκρασίας	
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ	Θαλάμων	Ναι
	Κοινόχρηστων χώρων - ραμπών	Μερικώς - βελτίωση
	Χώρων υγιεινής	Ναι
	Μεταφορικών μέσων	Ναι
ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ		Ναι
ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ιματισμός - χειρισμοί - βιβλιάρια υγείας)		Οι χειρισμοί είναι αποδεκτοί ,απαιτείται όμως βελτίωση.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πρόγραμμα εκπαίδευσης - Τεκμηρίωση)		Ναι
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ		
Σύστημα συσχέτισης των παραλαμβανόμενων προϊόντων με τους προμηθευτές τους	√	

Σύστημα συσχέτισης των τελικών προϊόντων με τους αποδέκτες τους	√
Αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ανάκλησης	√
Τήρηση αρχείου εμπορικών εγγράφων	√
HACCP	√
Εφαρμογή συστήματος	CCP1 παραλαβή- θερμοκρασία παραλαβής CCP2 η θερμοκρασία του αέρα του θαλάμου CCP3 η θερμοκρασία του προϊόντος κατά την παράδοση
Μη εφαρμογή	
Υπό σχεδιασμό	
Ανεπάρκεια μελέτης/Τεκμηρίωσης συστήματος	
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	
Απομάκρυνση απορριμμάτων από τους αποθηκευτικούς χώρους	√
Χρήση κατάλληλων κάδων	√
Ύπαρξη κατάλληλου αποθηκευτικού χώρου απορριμμάτων	√
Διαχείριση υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1069/2009, 142/2011	
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ	
Αρχείο εγγράφων από επίσημες αρχές	Ναι
Αρχείο ελέγχου θερμοκρασιών	Ναι
Αρχείο προγράμματος καθαρισμού - απολύμανσης	Ναι
Αρχείο μυοκτονίας - εντομοκτονίας	Ναι
Αρχείο ιχνηλασιμότητας (κατάλογος προμηθευτών, εμπορικά έγγραφα-πιστοποιητικά, διάρκεια τήρησής τους)	Ναι
Αρχείο ελέγχου νερού	Πόσιμο νερό (ΕΥΔΑΠ)
Αρχείο προσωπικού (βιβλιάρια, εκπαίδευση)	Ναι
Αρχείο διακρίβωσης θερμομέτρων	Ναι 2 εξωτερικές διακριβώσεις - τα υπόλοιπα εσωτερικές διακριβώσεις.

Συνοπτική περιγραφή των θεμάτων που συζητήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης με την επιχείρηση:

- 1) Συζητήθηκε η επάρκεια του αριθμού και η χωροθέτηση των ανιχνευτών αμμωνίας σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους χειριστές.
- 2) Συζητήθηκε η αποτελεσματικότητα του συστήματος εξαερισμού (επαγωγικό/ θετικής πίεσης, ταχύτητα ροής αέρα & ρυθμός πλήρους ανανέωσής του).

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

- 1) Να επιδιορθωθούν όλα τα στοιχεία των κτιριακών υποδομών (πάτωμα, τοίχοι, οροφές, πόρτες) που έχουν επίπτωση στο υγειονομικό επίπεδο των χώρων.
- 2) Να βελτιωθεί το επίπεδο καθαριότητας σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης.
- 3) Να τοποθετηθεί στην παραλαβή σταθμός καθαριότητας χεριών.

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ τον Ιούνιο του 2016.

ΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ

ΔΟΥΒΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

